



- 1 Stromabsenkung
- 2 Signalmasse
- 3 Takt
- 4 +5V
- 5 Richtung
- 6 +5V
- 7 Status (0 = OK, 1 = Fehler)
- 8 Signalmasse

Dir = xor(A,B')  
 Clk = xor( xor(A,A') , xor(B,B') )  
 Ausgabe von Dir muß vor Clk erfolgen